



■ 工事名:十和田管内橋梁維持工事
 ■ 施工年:2014年 ■ 施工場所:青森県 ■ 施工数量:532㎡
 ■ 目的:ひび割れ(0.2mm未満)対策、凍害対策



■ 工事名:中山地下道補修工事(その3)
 ■ 施工年:2015年 ■ 施工場所:鹿児島県 ■ 施工数量:531㎡
 ■ 目的:劣化因子侵入抑止



■ 工事名:浦上川線(P6~P7)高架橋床版防食工事
 ■ 施工年:2010年 ■ 施工場所:長崎県 ■ 施工数量:840㎡
 ■ 目的:コンクリート床版塩害対策、壁高欄(試験施工)



■ 工事名:平成21年度丸目地区排水路改良工事
 ■ 施工年:2010年 ■ 施工場所:宮崎県 ■ 施工数量:180㎡
 ■ 目的:水路補修、下地3軸メッシュシート補強工、モルタル仕上げ



■ 工事名:金丸用水路補修工事
 ■ 施工年:2010年 ■ 施工場所:宮崎県 ■ 施工数量:180㎡
 ■ 目的:水路補修・劣化因子浸入抑止



■ 工事名:まるみつ旅館擁壁防食塗装工事
 ■ 施工年:2009年 ■ 施工場所:茨城県 ■ 施工数量:700㎡
 ■ 目的:擁壁コンクリート凍害対策



■ 工事名:一般国道275号幌加内町外幌加内峠改良工事
 ■ 施工年:2009年 ■ 施工場所:北海道 ■ 施工数量:不明
 ■ 目的:コンクリート部材凍害対策(予防保全)




■ 工事名:金沢八景島下水道等改良工事
 ■ 施工年:2008年 ■ 施工場所:神奈川県 ■ 施工数量:不明
 ■ 目的:地覆部など塩害対策



■ 工事名:平成20年度小名浜港東地区護岸(防波)本体工事
 ■ 施工年:2008年 ■ 施工場所:福島県 ■ 施工数量:不明
 ■ 目的:ケーソン打ち継ぎ部塩害対策



■ 工事名:桜島中継層修繕工事
 ■ 施工年:2008年 ■ 施工場所:鹿児島県 ■ 施工数量:不明
 ■ 目的:コンクリート部材劣化対策




■ 工事名:和田塩屋海岸線歩道設置工事
 ■ 施工年:2007年 ■ 施工場所:鹿児島県 ■ 施工数量:160㎡
 ■ 目的:ボックスカルバート内部劣化対策



■ 工事名:平成18年度153号線上穂沢川橋PC上部工事
 ■ 施工年:2007年 ■ 施工場所:長野県 ■ 施工数量:1000㎡
 ■ 目的:上部工塩害対策



■ 工事名:横浜市A様邸新築工事
■ 施工年:2007年 ■ 施工場所:神奈川県 ■ 施工数量:16㎡
■ 目的:住宅基礎コンクリート劣化対策



■ 工事名:横浜市B様邸新築工事
■ 施工年:2007年 ■ 施工場所:神奈川県 ■ 施工数量:16㎡
■ 目的:住宅基礎コンクリート劣化対策



■ 工事名:京浜大橋改修工事
■ 施工年:2016年 ■ 施工場所:東京都 ■ 施工数量:100㎡
■ 目的:橋台劣化対策



■ 工事名:富山BDF(株)新設工事
■ 施工年:2006年 ■ 施工場所:富山県 ■ 施工数量:30㎡
■ 目的:ストックヤード劣化対策(防塵など)



■ 工事名:五十里ダム改修工事
■ 施工年:2006年 ■ 施工場所:栃木県 ■ 施工数量:1550㎡
■ 目的:クレストゲート補修工事(凍害対策)



■ 工事名:一般国道238号雄武町幌内橋上部工事
■ 施工年:2006年 ■ 施工場所:北海道 ■ 施工数量:417㎡
■ 目的:地覆部塩害対策



■ 工事名:近藤康夫デザイン事務所トイレ耐久性向上工事
■ 施工年:2005年 ■ 施工場所:東京都 ■ 施工数量:20㎡
■ 目的:トイレ内コンクリート部材



■ 工事名:東京湾口航路(浦賀水道航路)付帯工事
■ 施工年:2005年 ■ 施工場所:神奈川県 ■ 施工数量:178㎡
■ 目的:ケーソン劣化対策



■ 工事名:敬仁病院新築工事
■ 施工年:2004年 ■ 施工場所:東京都 ■ 施工数量:100㎡
■ 目的:外壁ほか劣化対策・防汚



■ 工事名:一般国道229号神恵内村 魚谷改良工事
■ 施工年:2004年 ■ 施工場所:北海道 ■ 施工数量:220㎡
■ 目的:橋台コンクリート塩害対策



■ 工事名:一般国道231号増毛町 日方泊トンネル新設工事
■ 施工年:2004年 ■ 施工場所:北海道 ■ 施工数量:434㎡
■ 目的:トンネル内コンクリート塩害対策工事



■ 工事名:一般国道229号神恵内村 祈石橋橋台工事
■ 施工年:2004年 ■ 施工場所:北海道 ■ 施工数量:270㎡
■ 目的:橋台コンクリート塩害対策